

## Rückrufaktion

# Spannungsprüfer der Firma Dehn + Söhne

Betroffen sind Spannungsprüfer aus dem Auslieferungszeitraum Juni 2001 bis Mai 2002. Verursacht durch Probleme bei einem Zulieferer kann es bei hohen Temperaturen zu Rissbildungen in der Prüfspitze kommen. Die Qualitätskontrolle der Firma Dehn + Söhne hat dieses Problem festgestellt und kann nicht ausschließen, dass bei der Überbrückung spannungsführender Teile ein Lichtbogen gezündet wird.

Betroffen sind die Spannungsprüfer PHE, PHE II, PHE III, PHE/J und PHG sowie Prüfspitzen für Phasenvergleichler PHV.

Die meisten der in Frage kommenden Geräte wurden von Dehn + Söhne im Rahmen der Rückrufaktion bereits ausgetauscht. Die Kunden, die Geräte aus dem betroffenen Auslieferungszeitraum erworben haben und bisher noch nicht kontaktiert wurden, sollten diese Geräte umgehend an Dehn + Söhne zurückschicken.

Ansprechpartner bei Dehn + Söhne ist Alois Harant, Tel. 09181 906 105.